



Thermostatänderung bei PSA

- Umstellung auf mechanische Steuerung

009
01/10/12

PSA hat das Thermostat mit der Triscan Artikelnummer 8620 271105 von einem elektronisch gesteuerten in ein traditionell gesteuerten Thermostat geändert.

Die Änderung bedeutet, dass man ausser dem geänderten Thermostat auch einen Blindstopfen und einen Kabelbinder bei der Montage verwenden muss - und in manchen Fällen auch den Kühlschlauch.

Alle Einzelteile und eine Montagenanleitung sind bei beiden Ausführungen beigelegt, bei dem Thermostat 8620 39989 ist auch ein Kühlschlauch beigelegt.



8620 39689

(+ Blindstopfen und Kabelbinder)

Hersteller	Modelle	Typ	Von	Zu
CITROËN	C5 (RC_)	1.8 16V	9/2005	1/2008
CITROËN	C5 (RC_)	2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC)	9/2004	1/2008
CITROËN	C5 (RE_) Break	1.8 16V	9/2005	1/2008
CITROËN	C5 (RE_) Break	2.0 16V (RERFJB, RERFJC)	9/2004	1/2008
CITROËN	C5 (TD_) Break	1.8 16V	2/2008	
CITROËN	C5 (TD_) Break	2.0 16V	2/2008	
CITROËN	C5 (TD_) Break	2.0 16V BioFlex	2/2008	
CITROËN	C5 Sedan (RD_)	1.8 16V	2/2008	
CITROËN	C5 Sedan (RD_)	2.0 16V	2/2008	
CITROËN	C5 Sedan (RD_)	2.0 16V BioFlex	2/2008	
CITROËN	C8 (EA_, EB_)	2.0 16V	6/2004	
CITROËN	C8 (EA_, EB_)	2.0 16V	6/2004	
PEUGEOT	407 Sedan	1.8 16V	8/2005	
PEUGEOT	407 Sedan	2.0 16V	8/2005	
PEUGEOT	407 Sedan	2.0 Bioflex	1/2009	
PEUGEOT	407 SW Kombi	1.8 16V	8/2005	
PEUGEOT	407 SW Kombi	2.0 16V	8/2005	
PEUGEOT	407 SW Kombi	2.0 Bioflex	1/2009	
PEUGEOT	807	2.0 16V	9/2005	



Thermostatänderung bei PSA

- Umstellung auf mechanische Steuerung

009
01/10/12



8620 39989

(+ Blindstopfen und Kabelbinder und
Kühlschlauch)

Hersteller	Modelle	Typ	Von	Zu
CITROËN	C4 (LC_)	2.0 16V	9/2004	7/2008
CITROËN	C4 Grand Picasso (UA_)	1.8 i 16V	10/2006	
CITROËN	C4 Picasso (UD_)	1.8 i 16V	2/2007	
CITROËN	C4 Picasso (UD_)	2.0 i 16V	10/2006	
PEUGEOT	307 Break	2.0 16V	3/2005	4/2008
PEUGEOT	307 CC	2.0 16V	10/2003	4/2009
PEUGEOT	307 CC	2.0 16V	12/005	4/2009
PEUGEOT	307 Hatchback	2.0 16V	1/2005	11/2007
PEUGEOT	307 SW Kombi	2.0 16V	3/2005	4/2008